องค์การบริหารส่วนตำบล
เลขที่รับ ๕๑๓
วันที่ 24 เม.ย. 2566

ที่ พบ ๐๐๒๓.๙/ ๑๘๕๗

ที่ว่าการอำเภอท่ายาง
ถนนราษฎรบำรุง พบ ๗๖๑๓๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๔๙๗๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

กองช่าง
เลขที่รับ 148
วันที่ 25 เม.ย. 2566
เวลา

ด้วยอำเภอท่ายางได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยการซื้อบ่อดักไขมันสำเร็จรูปมีต้นทุนสูงเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน แต่ในหลายพื้นที่พบว่า ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแนะนำให้มีการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปและมีต้นทุนต่ำมาดัดแปลงและมีประสิทธิภาพในการดักไขมันเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับชุมชนไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ที่ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และคลิปวิดีโอในการทำบ่อดักไขมันที่ดัดแปลงจากวัสดุทั่วไปต้นทุนต่ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำไปเป็นแบบอย่างและประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.phetchaburilocal.go.th

เรียน ผอ.กองช่าง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญฤทธิ์ จันทร์ทิมา)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอท่ายาง

- มอบกองช่าง ดำเนินการ

จ่าเอก
ศรายุทธ คำเทศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

จ่าสิบเอก
(สรวิชญ์ บุญยืน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่ายาง
โทร. ๐-๓๒๔๖-๓๗๗๔ (ปิดทำการตั้งแต่ 16.30 น.)

ดำเนินการตามระเบียบ

(นายฉลอง เหลืองเจื้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

(นายยอด ผ่องภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง