

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดจันทบุรี

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

ประเภทบ่อดักไขมัน วัสดุอุปกรณ์	แบบตั้งพื้น (บนดิน) ประชาชนจัดทำขึ้นทำขึ้น	
	๑. ถังพลาสติกใส 5 ลิตร	จำนวน ๑ ใบ
	๒. ท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘cm.	จำนวน ๓ ท่อน
	๓. ข้อต่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๒ ชุด
	๔. ข้องอ ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๑ ชิ้น
	๕. ข้อต่อ 2 ทาง ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน 2 ชิ้น
	๖. ตะกร้ากรองเศษอาหาร	จำนวน ๑ ใบ
	๗. วัสดุกรอง (กรวด,ทราย,ถ่าน,อื่นๆ)	
	8. กาวพลาสติก	

สถานที่ติดตั้ง
ระยะเวลาการติดตั้ง

นายวิเชษฐ์ บุญคง บ้านเลขที่ ๙๙/๗ ม.๕ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
๒ ชั่วโมง

การใช้งานบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นบ่อดักไขมันอย่างง่าย และประหยัด ใช้กับบ้านเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังน้ำ พลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ขนาดประมาณ 50 ลิตร ใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เจาะรูถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อพีวีซี ยึดด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ 5 เซนติเมตร นำตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับ ไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวดที่ทำเป็นหูหิ้ว แขนงไว้ที่ทางน้ำเข้า เพื่อดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถังให้ ลึกลงไปถึงก้นถังโดยปลายท่ออยู่ห่างจากก้นถังประมาณ 15 เซนติเมตร

ข้อแนะนำ

๑. ควรทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน
 ๒. ระบายไขมันออกโดยใส่ถุงดำหรือภาชนะรองรับเป็นประจำทุกวัน โดยปลดท่ออ่อนที่ยึดอยู่บริเวณด้านข้างตัวถัง
 ๓. ควรมีการล้างทำความสะอาดถังทุก ๑ เดือน
- ๓๕๐ บาทต่อชุด

งบประมาณ

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น